


1 - RIMUOVERE SUPPORTO SORGENTI LED E SCOLLEGARE IL CONNETTORE RAPIDO  
*REMOVE LED SUPPORT AND OPEN RAPID CONNECTOR*

2 - INSERIRE TESTATA NEGLI ALLOGGIAMENTI DEL PROFILO  
*INSERT END CAP ON THE SPECIFIC SLOTS*

3 - SERRARE LA VITE NEL FORO PER BLOCCARE LA TESTATA  
*CLOSE THE BOLT INTO BRACKET TO FIX END CAP*

4 - RICOLLEGARE IL CONNETTORE RAPIDO E RIPOSIZIONARE IL SUPPORTO LED.  
*RECONNECT RAPID CONNECTOR REPLACE THE LED SUPPORT*

**\* N.B. NON COLLEGARE O SCOLLEGARE CON ALIMENTAZIONE INSERITA**



In caso di manutenzione togliere tensione.  
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.  
The installation should be done by qualified personnel.